

	1	2	3	4	5	
A	Op. Ziff.	Betriebsart	Operation			
	0 0	unabhängig	Leeroperation			
	0 1	"	Sprung, wenn Programm-Merker Nr. 1 gesetzt ist			
	0 2	"	"			
	0 3	"	"			
	0 4	"	"			
	0 5	"	"			
	0 6	"	"			
	0 7	"	"			
	0 8	"	"			
	0 9	"	"			
B	1 0	"	Sprung unbedingt			
	1 1	"	Sprung, wenn Vergleichs-Ergebnis =			
	1 2	"	" " " "			
	1 3	"	" " " "			
	1 4	"	" " " "			
	1 5	"	Sprung, wenn Überlauf-Merker gelöscht ist, und löschen, wenn er gesetzt war			
C	1 6	"	Sprung, wenn Q-Eingangs-Merker gelöscht ist.			
	1 7	"	Sprung, wenn Normalisier-Merker gelöscht ist, und löschen, wenn er gesetzt war			
D						
E						
F						

a	22.1.60	NIF 884	Haas	LER	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.



Operationsliste des ER 56

73-542

3663 - 303 - 1...3

Blatt

1.1

*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt.
Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB, Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

	1	2	3	4	5	
A	Op. Ziff.	Betriebsart	Operation			
	18,0	unabhängig	Programm-Merker Nr.k ($k = n_4 = 1 \dots 9$) unbedingt setzen			
B	18,1	"	Programm-Merker Nr.k ($k = n_4 = 1 \dots 9$) setzen, wenn Ergebnis der letzten arithmet. Operation = 0 *			
	18,2	"	" " " "	"	$\neq 0$ *	
	18,3	"	" " " "	"	≥ 0 *	
	18,4	"	" " " "	"	< 0 *	
	18,5	"	wenn Vorzeichenwechsel im Akkumulator *			
	18,6	"	wenn Q-Eingangs-Merker gelöscht ist *			
C	18,7	"	wenn ω -Eingangs-Merker gelöscht ist *			
	18,8	"	wenn α -Merker gelöscht ist *			
	18,9	"	* und löschen, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.			
D	19,0	"	Programm-Merker Nr.k unbedingt löschen ab jetzt Betriebsart "normal"			
	19,1	"	" " " " lang"			
	19,2	"	" " " " Gleitkomma"			
	19,3	"	Akkumulatorvorzeichen auf +			
	19,4	"	" wechseln			
	19,5	"	" auf -			
	19,6	"	Q-Ausgangs-Merker setzen			
E	19,7	"	ω -Ausgangs-Merker setzen			
	19,8	"	Schalterstop			
	19,9	"	Stop.			
F						

73-542

Freimäßtoleranzen		Maßstab	Operationsliste des ER 56	
Gez.				
 STANDARD ELEKTRIK LORENZ			Blatt	
Ausg. Tag		Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft Normg. Ges.
α 22.1.60 NIF 884		4	LER	3663 - 303 - 1...3
				1.2

A

	Op. Ziff.	Betriebsart	Operation
	20,0	unabhängig	(A,M) normalisieren und Schritte zählen, bei "Gk" Charakteristik anpassen
B	20,1	"	(A) um k Stellen links schieben ($k = n_{3,4}$)
	20,2	"	(M) " " " "
	20,3	"	(A,M) " " " "
	20,4	"	(A) um k Stellen rechts schieben ($k = n_{3,4}$)
	20,5	"	(M) " " " "
	20,6	"	(A,M) " " " "
C	20,7	"	(A) um k Stellen rechts im Ring schieben
	20,8	"	(M) " " " " ($k = n_{3,4}$)
	20,9	"	(A,M) " " " " "
	21,0	"	Anzahl der Linksnormalisierschritte $\rightarrow J_{3,4}$ und Nullen $\rightarrow J_{1,2}$
D	21,1	"	Normalisierprüfwert ab jetzt k ($k = n_4 = 0 \dots 9$)
	21,2	"	Runden auf k Stellen nach dem Komma ($k = n_{3,4} < 26$) und hinten Nullen einfüllen Bei Gk nach dem Runden evtl. Überlauf normali- sieren
	21,3	"	nicht belegt
	21,4	"	$n_{3,4} \rightarrow a$
	21,5	"	(A _{12,13}) $\rightarrow a$
	21,6	"	(a) $\rightarrow J_{3,4}$ und Null $\rightarrow J_{1,2}$
E	21,7	"	(a) $\rightarrow A_{12,13}$ und Null $\rightarrow A_{0 \dots 11}$ und Akkumulatorvorzeichen auf +
	21,8	"	(a) vgl ($n_{3,4}$) und Vergleichsmarkierungen setzen
	21,9	"	(a) vgl (A _{12,13}) " "
F			

73-542

					Freimäßtoleranzen	Maßstab	Operationsliste des ER 56
					Gez.		
b	26.3.60	AIF 884-1	-4		LER		
a	22.1.60	NIF 884	-4		LER		
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Norm. Ges.		Blatt
						3663 - 303 - 1...3	1.3
							...

A

Op. Ziff.	Betriebs- art	Operation				
22	unabh.	(π) $\rightarrow n, n+1$ mit 10-stelliger Mantisse und dreistelligem Exponenten				
23	"	(n) 7-stellig $\rightarrow A'$, und Akkumulatorvorzeichen auf +				
B	24	"	(A') 7-stellig $\rightarrow n$			
25	"	(A') 7-stellig vgl. (n) und Vergleichsmarkierungen setzen				
26	"	(A') vgl. (n) und Vergleichsmarkierungen setzen *				
27	"	(A') vgl. (n) "	"	"	"	*
C	28	FK	(A) vgl. ($n, n+1$) "	"	"	*
	GK	(\bar{A}) vgl. ($n, n+1$) "	"	"	"	*
29	FK	(A) vgl. ($n, n+1$) "	"	"	"	*
	GK	(\bar{A}) * vgl. ($n, n+1$) "	"	"	"	*
		(* Q -, ω -, α -Zeichen von (n) bzw. ($n, n+1$) läuft in den entsprechenden Eingangsmerker)				

*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgebot, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

D

E

F

73-542

73-651

					Freimaßtoleranzen	Maßstab	Operationsliste des ER 56		
					Gez.				
C	18.860	AIF 884-2	4		LER				
b	20.3.60	AIF 884-1	4		LER				
a	22.1.60	NIF 884	4		LER				
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.				



3663 - 303 - 1...3

Blatt

1.4

...

A	Op. Ziff.	Betriebsart	Operation	
	30	unabhängig	(A) mit (n, n+1) ausblenden	
	31	Festkomma Gleitkomma	(n, n+1) → A (n, n+1) → \bar{A}	
B	32	Festkomma Gleitkomma	(A) → n, n+1 (\bar{A}) → $n, n+1$	
	33	Festkomma Gleitkomma	- (n, n+1) → A - (n, n+1) → \bar{A}	
	34	Festkomma Gleitkomma	- (A) → n, n+1 - (\bar{A}) → $n, n+1$	
C	35	normal lang Gleitkomma	(A) + (n, n+1) → A (A, M) + (n, n+1) → A, M (\bar{A}, \bar{M}) + (n, n+1) → \bar{A}, \bar{M}	
	36	normal lang Gleitkomma	(A) - (n, n+1) → A (A, M) - (n, n+1) → A, M (\bar{A}, \bar{M}) - (n, n+1) → \bar{A}, \bar{M}	
D	37	normal lang Gleitkomma	(A) . (n, n+1) → A, gerundet (A, M) . (n, n+1) → A, M (\bar{A}, \bar{M}) . (n, n+1) → \bar{A}, \bar{M}	
	38	normal lang Gleitkomma	(A) : (n, n+1) → A, gerundet (A, M) : (n, n+1) → A, Rest → M (\bar{A}, \bar{M}) : (n, n+1) → \bar{A} , Rest → M	
	39	normal lang Gleitkomma	(n, n+1) : (A) → A, gerundet (n, n+1, M) : (A) → A, Rest → M (n, n+1) : (\bar{A}) → \bar{A} , Rest → M	
E				
F				

*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehaltens.

A	Op.Ziff.	Betriebsart	Operation		
B	40	normal lang Gleitkomma	(A') mit (n)	ausblenden	
			(M) mit (n,n+1)	"	
			(M) mit (n,n+1)	"	
C	41	normal lang Gleitkomma	(n)	→ A', Null → A''	
			(n,n+1)	→ M	
			(n,n+1)	→ M	
D	42	normal lang Gleitkomma	(A')	→ n	
			(M)	→ n,n+1	
			(M)	→ n,n+1	
E	43	normal lang Gleitkomma	-(n)	→ A', Null → A''	
			-(n,n+1)	→ M	
			-(n,n+1)	→ M	
F	44	normal lang Gleitkomma	-(A')	→ n	
			-(M)	→ n,n+1	
			-(M)	→ n,n+1	
G	45	normal lang	(A') + (n)	→ A', Null → A''	
			(A,M) + (n,n+1).10 ⁻¹³	→ A,M	
H	46	normal lang	(A') - (n)	→ A', Null → A''	
			(A,M) - (n,n+1).10 ⁻¹³	→ A,M	
I	47	normal lang	(A') . (n)	→ A' gerundet, Null nach A''	
			(A')	→ A	
J	48	normal lang	(A') : (n)	→ A' gerundet, Null nach A''	
			(A) : (n)	→ A', Rest → M, Null nach A''	
K	49	normal lang	(n) : (A')	→ A' gerundet, Null nach A''	
			(n,n+1) : (A')	→ A', Rest → M, Null nach A''	

13-542

Gez.	Freimaßtoleranzen		Maßstab	Operationsliste des ER 56	
b 20.3.60	AIF 884-1	#	LER		
a 22.1.60	NIF 884	#	LER		
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Blatt
				Normg. Ges.	3663 - 303 - 1...3
					1.6.



A

Op.
Ziff.

Operation

50,50

Multiplexschalter \leftarrow für Magnetbänder setzen ($k=n_3, 4$) $n_3 = 2 \dots 5$ gibt die Nr. der Magnetband-Steuereinheit an $n_4 = 0 \dots 3$ " " " " des Magnetbandgerütes an

B

BEN

Ampex und SEL-S

50,51

auf Fahrt laufen

rückspulen

50,52

Leeroperation

um einen Block zurückgehen

50,53

Suchen auf = und hinter Block stehenbleiben

Suchen auf = und hinter Block stehenbleiben

50,54

Leeroperation

Suchen auf = und einen Block zurückgehen

C

51

(n) \rightarrow Blocknummernregister(n, n+1) \rightarrow Blocknummernregister

52

(n, n+1 ... ω, ω) \rightarrow Band(n, n+1 ... ω, ω) \rightarrow Band

53

Band \rightarrow (n, n+1 ... ω, ω)Band \rightarrow (n, n+1 ... ω, ω)

54

Suchen auf = und - schließend Band
 \rightarrow (n, n+1 ... ω, ω)Band \rightarrow (n, n+1 ... ω, ω)

D

55

noch frei

noch frei

56

rückspulen und löschen

57

n \rightarrow Block - Nummernregister d. Magnettrommel

58

(n, n+1 ...) \rightarrow Trommel

59

Trommel \rightarrow n, n+1 ...

E

F

73-542



*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urherrerechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

	1	2	3	4	5
A					
	Op. Ziff.		Operation		
	60 · · 65	{ noch frei			
B					
			Lochstreifenoperationen		
C	66 67 68 69	1 Wort → n 1 Block → $n, n+1 \dots \omega, \omega$ (n) → Stanzer ($n, n+1 \dots \omega, \omega$) → Stanzer			
	70 · · 79	{ noch frei			
D					
E					
F					

73-542

				Freimäßtoleranzen	Maßstab	Operationsliste des ER 56	
				Gez.			
a 22.1.60	NIF 884	#	LER				
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.		
 STANDARD ELEKTRIK LORENZ						Blatt	
						3663 - 303 - 1...3	1.8 ...

A	Op. Ziff.	Betriebsart	Operation	
B	80	unabhängig	(n)*	→ J 8
	81	"	n	→ J 8
	82	"	(J8)+(n)*	→ J 8
	83	"	(J8) + n	→ J 8
	84	"	(J8) - (n)*	→ J 8
	85	"	(J8) - n	→ J 8
	86	"	(J8)	→ n*
	87	"	(J8)	vgl. (n)* und Vergleichsmarkierungen setzen
	88	"	(J8)	vgl. n "
	89	"	(Jo)	→ n*
D	90	"	(n)*	→ Ji
	91	"	n	→ Ji
	92	"	(Ji) +(n)*	→ Ji
	93	"	(Ji) + n	→ Ji
	94	"	(Ji) - (n)*	→ Ji
	95	"	(Ji) - n	→ Ji
	96	"	(Ji)	→ n*
	97	"	(Ji)	vgl. (n)* und Vergleichsmarkierungen setzen
	98	"	(Ji)	vgl. n "
	99	"	(J8)	→ Ji
F				73-542

b	20.3.60	AIF 884-1		
a	22.1.60	NIF 884	4	LER
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft
				Normg. Ges.

Freimäßtoleranzen	Maßstab	Operationsliste des ER 56	Blatt
Gez.			
b 20.3.60 AIF 884-1	STANDARD ELEKTRIK LORENZ	3663 - 303 - 1...3	1.9
a 22.1.60 NIF 884			