Rel.X • TaA • TaA(ZT) • Rel.G(Selbsthaltg.: RelA7 • RelP • Rel.X • RelG) Relais A14=

a14 I1 (a14) schaltet 6 V~ durch für Lampe A in ZT.

a14 12 (a2/SA13) markiert in SA2-02(RWG5604,802z7b)V-Schaltg. für "a22".

a14¹¹ (a4/SA2) markiert in SB00-04(RWG5604,300y1a)&-Schaltg.

a14 12 Abschalten Relais A7 und Selbsthaltung über a7 112 u. p12.

a14 III1 (a5) schaltet U2 durch für Ta0 -- 9 in ZT (Anstoß f.Rel.Sh)

a14 112 (a3/SA1) markiert in SB00-04(RWG5604,300y2a)&-Schaltg. für "al 1".

Abfall bei Start durch p II2 und x I2.

-						HILLER			
						Freimaßtoleranzen	Maßstab	SSTG Schiene, Steuerung	
						Gez.		Schiene, Steuerung	
<u>a</u>	18.61	NIF 290-1	Trop lich	Locus	LSYO	STANDARD	3226 - 5310 - 1	1 ¹³	
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.	/// 10	RENZ		

F

E

Verwering oder Mittellung om dritte Personen ist strotbor.
Verwering oder Mittellung om dritte Personen ist strotbor.
Verpflichtet zu Schodenersatz und wird gerichtlich verfolgt.
(Unfeberrechtsgeseiz, Casstz gegen unlauferentNethsewerb.
BGB). Alle Rechte für den foll der Potenieriellung (§ 7 bs.).
P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 bs. 4 GMG) vorbehaltene

Mitteilung

Bearbeiter Gepr.

Blatt

3...

3226 - 5310 - 1

7. 84014 20-80

Frehlich

Bearbeiter Gepr. Ges.

NIF 290 - 1

Mitteilung

18.61

Polese Unterlage ist unser Egentum. Jade Vervielfältigung. Verwerhung oder Mittellung an dritte Personen ist stroibar. Verpreitligtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verlögt. (Unheberrechtsgesetz, Gesatz gegen untoulerentwetbewerb. 1869. Alle Rechte für den fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbeitalten

gv III2

						Freimaßtoleranzen	Maßstab	SSTG Schiene, Steuerung	
SEL 84014 20-80	1 -	NIF 290 -1 Mitteilung	Freh hick Bearbeiter	Japun Gepr.	Norma I	STANDARD		3226 - 5310 - 1	8latt 5

Spless Unterlage ist usser legethrum. Jeda Verbilditigung, Verwertung oder Mittellung an dritte Personen ist strofbor, Verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Untebrerachtsgestz, Gesetz gegen untaufautenwerb, BEGB, Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs.). P. G.) oder der GM-Eintragung (§5 Abs. 4 GMG) vorbehaltens

F

```
Start - Kette
A
  Relais GD = (Rel.H v L) . Rel.GV
                      (g/St +) schaltet U2 von gv her durch für z.B. Rück-
                                 setzen von Zählern und Flip-Flops.
                      (St 1/ST1) gibt Signal "ST1" an SB00-03 (KWG5602,904y1a)
                                                                   (KWG5904, 108 Y1a).
                                   bei Wiederabfall von Relais GD über st 12 und z 111
B
                                   vu<sup>I1</sup> vv<sup>I1</sup> vw<sup>I1</sup>
              gd II1
                                   bringt mit U2 von h 11 oder 1 11 her Rel.ST zum Anzug
  Relais ST = Rel.H.GD.Rel.L (kurzzeitig Selbsthaltung: Rel.H.ST.Rel.L)
              st<sup>I1</sup>
              st 12 (st/ST) schaltet UO von z II1 v u I1 v v I1 v w I1 her um und gibt
                              nach Abfall von Rel.GD über gd 12 Signal "ST1" an
                              SB00-03 (siehe gd 12) und bei Wiederabfall von Rel.ST
                              das Signal "ST" an SBOO-03, y3a, wenn Rel. Z v U v V v W
                              d.h. Start oder Hilfsablauf.
              st II1
              stII2
                              bewirkt Abfall von Rel.GV und Selbsthaltung für die
                              Dauer des Anzugs von Rel.H.
   Relais L = TA2 (in WA2-03) Grundstellung
                              bringt mit U2 über st II2 Relais GV
              , I1
              112
                              unterbricht Ansteuerung für Rel.ST
E
              1 11 (11/Gr + ) schaltet U2 durch von gv 11 her über gd 11 für z.B.
                               Rücksetzen von Zählern und Flip-Flops
              1112
               t III1 (12/Gr -) schaltet U1 durch von gv 12 her für z.B. Tiefziehen
                               von ZA10-08
              11112
F
                                Freimaktoleranzen
                                            Maßstab
                                                      SSTG
                                                      Schiene, Steuerung
20-80
                                                                                   Blatt
                                                     3226 - 5310 - 1
                                                                                   6...
                            LSYD
  a 1861
                 Fishlich
```

Mitteilung Bearbeiter Gepr.

```
LVz - (RNG5603,210,22b [LAV20-08])
   Relais Mi =
A
                        (mi) schaltet 6V~ durch von al 12 her für Anzeige "-" in
                 (Ta n v Tan, n+1) · SS2 (WA2-03) · RelX · RelC
   Relais N1 =
                n1 11
B
                          (N2) bringt Relais N2 wenn Signal "N2" von
                           3KO2-02(KWG5602, 306y6a)vSKO7-13(KWG5904, 310y2b)
                          vorhanden ("N2" kommt nur, wenn angewählter Teilspeicher
                          frei).
                n1<sup>I2</sup>
                          (R2/LöATN) Lösch-Impuls durch Kondensator-Entladung für
                          Adr.-Register im KW.
                n1 111
C
                n1 112
                n1 1111
                          (N2(1)) schaltet U2 durch für Schleifer von Drehschalter
                         1...4(II) (Dr5) zum Fremsetzen des Adr.-Reg. im KW.
                n1 III2
                              KWG 5602,306 y6a [SK02-02] 
KWG5904,310 y2b [SK07-13] [Selbsthaltung: (Tanv Tan, n 1
   Relais N2 = Rel.N1 . N2
                n2I1
                              Selbsthaltung über c 12, SS2, (Tan v Ta n, n+1) und
                             xII1 an UO.
                n2<sup>I2</sup>
                n2□1
                        (n2;n1/WWNs, WWN1) setzt / löscht FF www in SB00-04
                              (RWG5604.300z1a.2a).
                n2 III1
                             Schaltet Relais R v S über C 22 an U3 wenn Schalter SS2
                              (WA2-03).
                n2 III2 _
                Abfall durch Auslösen von Ta n v Ta n. n+1
                                             Maßstab
                                 Freimastoleranzen
                                                       SSTG
                                                       Schiene, Steuerung
20-00
                                                                                      Blatt
                                                       3226 - 5310 - 1
                                                                                      7...
         NIF 290-1
                 Froh lich
  a 1861
```

84014 SEL

Mitteilung

Bearbeiter

a 1.8.61

Ausg. Tag

Frohlich

Bearbeiter

Gepr.

Mitteilung

```
Tan · RelX · S·(Rel.N2·C v 3S2 [WA2-03]•RelC)
    Relais R =
A
                 rI1
                            bringt Relais D
                 rI2
                            schaltet Relais S von U3 (über n2 1111 und c 12 oder
                            über S32 und c12) ab.
                        (r2) schaltet 6V~ durch für rote Punkte in der 8.--12.
                             Dezimalen.
B
                        (r/AzN1) schaltet LAV21-10 durch (RWG5603,500--900z8c) für
                                 Anzeige Reg. N1 (1,--7. Dezimale).
                 "III
                        (r1) schaltet 6V ~ durch für rote Punkte in der 13. und 14. Dezimalen.
                 r II Z
    Relais S =
                     Ta n, n + 1 · Rel. X · R · (Rel. N2 · C v SS2 [NA2-03] · RelC)
C
                 sI1
                            bringt Relais D
                 s I2
                            schaltet Relais R von U3 (über n2 und C12 oder
                            über SS2 und c 12) ab.
                SII1
                       (r,s/AzN1, AzN2) schaltet LAV21-10 durch (RWG5603,500--900
                             und 501--901z8c) für Anzeige Reg. N1(r) und N2(s).
                sШ1
                sIII2
F
                                Freimaktoleranzen
                                            Maßstab
                                                      SSTG
                                                      Schiene, Steuerung
                                Gez.
```

Blatt

9...

3226 - 5310 - 1

SEL 84014 20-80

a 1.8 01

Tag

NIF 290 - 1

Mitteilung

Froh lich

Bearbeiter Gepr. Normg.

Relais Sh = $TaO^{I} - 9^{I}$ (in ZT) • (Rel. A7 v A14)

sh I1 bringt Relais SZ

sh 12 (shI, shII/SFs, SFt) setzt/löscht "Shift-FF" in SB00-04 (RWG5604,30 y 9a, y 8a) wenn Relais Sz.

Relais Sz = Rel. Sh

sz^{I1} (Sz) schaltet UO durch für TaO^{II} --g^{II} zum Fremdsetzen ($\frac{5}{2}$) des

sz¹² schaltet die Setzmarkierung ab für das Shift -FF in SBOO-04 und löscht das Shift - FF.

Relais T = Ta Reg. Ta nv/DSch · Rel X

t^{I1} (A,OI) schaltet U3 durch für Relais (4x5 in SE2a) deren Kontakte die 1.-4. Adr. Stelle anzeigen (A), und schaltet U3 über u und v durch für Relais (2x5 u. 1x10 in SE2a), deren Kontakte die beiden Op.-Stellen und die Ind.-Stelle anzeigen.

Relais St siehe unter Relais H

Freimaßtoleranzen Maßstab

SSTG

Schiene, Steuerung

Gez. STANDARD

ELEKTRIK

LORENZ

STANDARD

ELEKTRIK

LORENZ

STANDARD

LORENZ

STANDARD

ELEKTRIK

LORENZ

Verwerting oder Mittellung an dritte Personen ist stratbar, Verwerting oder Mittellung an dritte Personen ist stratbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgester, Gesetz gegenuntlauterenWettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenierteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehaltene

C

Vorsex Unequipe is united upon the property of the property of

Mitteilung

Tag

Bearbeiter

Future United States (1998) Werwertung oder Mittellung on dritte Personen ist strotbor, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt, Uhreberrechtsgesetz, Gesetz gegenunfauterenWeitbewerb, 1968b. Alle Rechte für den Fall der Pateniereilweing (§ 7 Abs.) P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs.) 4 GMG) vorbehaltene

Tag

Mitteilung

Bearbeiter Gepr.

```
(KWG5904, 108z7c)
                        L Stop (RWG5603,210z0b)
   Relais Y =
A
               y I1
               y I2
                           schaltet U3 von Relais Z ab (Verhinderung von erneutem Start)
               yII1
               у ПЗ
                           schaltet 6V~ durch über w II2 für Lampe in der Start-Taste
B
               уШ1
               уШ2
   Relais Z =
               Rel.G.TaStop.TaStart (TaEv TaD v TaF) · (Rel.W v Y)
   ( wind durch
    distortate 211
                         Selbshaltung für die Dauer der Betätigung von Taste Start.
   an BOP
                         bewirkt Abfall von Relais X, wenn 551.
    betalist
                                                                [(KWG5602,904Y2a)]
                     (z/LöStA) gibt &-Bedingung an SB00-03 {(KWG5904,108Y2a)} für Löschen Stop-Anzeige und schaltet UO an st 12 für Signal
                            "ST" bzw. ST1".
               ZII2
                         bringt durch Kondensator-Entladung Relais H, damit "Start".
               zIII1 (z(1)) löscht mit gv II2 und Ta Übl-Stop das ÜFF in VoR 5-07
                              (RWG 5603,405z0a)
               zIII2
                            Selbsthaltung mit UO von g her über h II für die
                            Dauer des Anzugs von Relais H.
E
 F
                                               Maßstab
                                  Freimaßtoleranzen
                                                          SSTG
                                                          Schiene, Steuerung
                                  Gez.
                                                                                        Blatt
                                                         3226 - 5310 - 1
                                                                                        13
```

20-80 84014

18.61

NIF 290-2 Frohlich

Mitteilung Bearbeiter Gepr. Hormg.