



*Shift*

*Prüfprogramm*



















$(M) \rightarrow u_{n+1}$      $w = X = 0110$   
 $(M_{n+1}) \rightarrow A$   
 $(A) \text{ versch } (u_{n+1})$ ;  $u = K_M = 0108$

0130 9979 942  
 0131 9978 931  
 0132 9975 928

$S_i =$   
 $\frac{\text{Stop}}{S \#}$

0133 9001 911  
 0134 9000 919  
 0135 9998 912

$S_i$  M-Treff. 1. ein  
 $M$ -Treff. 1. ein

0136 0005 901  
 0137 0001 018

$(M_{n+1}) \rightarrow A$ ;  $u = K_A = 0106$   
 $(M_{n+1}) \rightarrow M$ ;  $u = K_M = 0108$

0138 9967 931  
 0139 9968 941

$(A, M)$  0 Stellen rechts,

0140 6000 020  
 0141 9984 910

$(M_{n+1}) \rightarrow A$ ;  $u = K_A = 0106$   
 $(M_{n+1}) \rightarrow M$ ;  $u = K_M = 0108$   
 $w \rightarrow J$   
 $u \rightarrow J_2$

0142 9000 000  
 0143 9962 931  
 0144 9963 941  
 0145 0000 191  
 0146 9859 081

$(M)$  1 Stellen links

0147 3001 120

$(A) \text{ versch } 7 \text{ Stellen } (u)$ ;  $u = K_i = 0000$

0148 9851 925

$S_i =$   
 $\frac{\text{Stop}}{S \#}$

0149 9001 911  
 0150 9000 919  
 0151 9998 912

$\rightarrow 0135$

widster Befehl

$\rightarrow$  wider Befehl : n Befehle  
 $0142$

$\rightarrow 0126$

$(A, M) = 0124567890123$   
 $(J_1) = 0000$   
 $(J_2) = 9851$

$\rightarrow 0151$

widster Befehl

M-Treff. 1 ein

(AM) 1 15 Stellen links



(A.M) 1. 13 Stellen rechts

0152	6001	120	(A.M) 1 Stelle rechts	
0153	9898	928	(A) max (n+1) $n = C_1 = 0052$	
0154	0001	911	$S_1 =$	
0155	0000	919	<del>Stufe</del>	
0156	9998	912	$S_1 +$	
0157	9902	083	$(J_8) - u \rightarrow J_8$	
0158	9989	986	$(J_8) \rightarrow u^*$ $n = 0148$	
0159	9947	983	$(J_8) + u \rightarrow J_8$	
0160	9992	986	$(J_8) \rightarrow u^*$ $n = \text{Anfang}$	
0161	0047	085	$(J_8) - u \rightarrow J_8$	
0162	0001	193	$S_1 +$	
0163	0013	198	$(J_8) + u \rightarrow J_8$	
0164	9982	912	$(J_8) \rightarrow u^*$ $n = 0143$	
0165	0026	085		
0166	9981	986		
0167	9947	083	$(J_8) + u \rightarrow J_8$	
0168	9984	986	$(J_8) \rightarrow u^*$ $n = 0153$	
0169	0000	000		
0170	0000	000		
0171	0000	000		
0172	0000	000		
0173	0000	000		
0174	0000	000		

→ 0156  
 nächster Befehl  
 $(J_8) = 9853$   
 $(J_8) = 9900$   
 $(J_8) = K_2$   
 → 0147  $(J_1) = 0001$  0012  
 $(J_8) = 9851$  Anfangsdreie herstellen  
 $(J_8) = 9898$  Anfangsdreie herstellen

+	0000000000000393210987654321
---	------------------------------



$J_1 = 0000$   
 $J_2 = 9847$

(A, M) 14... 26 Stellen links

→ 0181

wächstes Zeifeld

→ 0188

wächstes Zeifeld

$J_1 = 9849$

$J_2 = 9894$

$J_3 = K_{15}...$

→ 0177  $J_1 = 0001... 00012$

$n \rightarrow J_1$   
 $m \rightarrow J_2$

(A, M) 14 Stellen links

(A) versch. 7 Stellen (n)  $n = K_{14} = 0026$

~~$S =$~~   
 ~~$S_{17}$~~

(A, M) 14 Stellen rechts

(M)  $\rightarrow n, n+1$  ;  $n = X = 0110$   
( $n+1$ )  $\rightarrow A$  ; "

(A) versch. (n, n+1)  $n = C_{14} = 0078$

~~$S =$~~   
 ~~$S_{17}$~~

$J_1 + n \rightarrow J_2$   
 $J_2 \rightarrow n^*$  ;  $n = 0178$

$J_2$  ;  $n \rightarrow J_1$  ;  $n = A_{14} = 0185$   
 $J_2 \rightarrow n^*$  ;  $n = 0185$

$J_3$  ;  $n \rightarrow J_2$  ;  $n = A_{14} = 0185$

~~$S =$~~   
 ~~$S_{17} = 0012$~~

0175 9890 191  
0176 9847 081

0177 3014 120

0178 9847 925

0179 9001 911

0180 9990 012

0181 9998 912

0182 6014 120

0183 9926 942

0184 9925 931

0185 9892 928

0186 9901 911

0187 9990 012

0188 9998 912

0189 9902 925

0190 9987 986

0191 9945 983

0192 9992 986

0193 9901 933

0194 9913 198

0195 9980 912

0196 9980 912







