

1

2

3

4

Verdrahtung

Drahtsorte: FSL 0,5

gert Z2c -s3- c3  
 rt Z4c -u5- f5  
 geb1 Z5c - LA 0/1  
 wsb1 Z6c -t4- e4

br Z1a - B2 ws Z1b - B4  
 rs Z2a - B8 sw Z2b - B10  
 brge Z3a - B14 br Z3b - B16  
 ge Z4a - B20 rs Z4b - B22  
 gn Z5a - B26 brge Z5b - B28  
 rtsw Z6a - d2 ge Z6b - d4  
 blrt Z7a - d8 gn Z7b - d10  
 gr Z8a - d14 rtsw Z8b - d16  
 ws Z9a - d20 blrt Z9b - d22  
 sw Z0a - d26 gr Z0b - d28

wsgn 18 - LA 6/2 gns w x8 - LA 1/2  
 wsge 114 - LA 7/2 ges w x14 - LA 2/2  
 brgn 120 - LA 8/2 wsgn x20 - LA 3/2  
 brbl 126 - LA 9/2 wsge x26 - LA 4/2  
 gnge 132 - LA 0/2 brgn x32 - LA 5/2

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unzüchtigen Wettbewerb, B.G.B. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (B 7 Abs. 1 P. G.) oder der G.M.-Eintragung (B 3 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

KWGE

Freimaßtoleranzen	Maßstab
-------------------	---------

WA 3 - 10  
 Wartung  
 Legeliste

Gez.

Blatt

3861-1371-1



STANDARD ELEKTRIK

Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.
b=ap.3.61	2.2.59	ÄIF 425-4	NIF 425		