

1

2

3

4

Verdrahtung

Drahtsorte: FSL 0,5


gert	Z2e	-s3-	c3
rt	Z4e	-u5-	f5
gebl	Z5e	-	LA 0/1
wabl	Z6e	-t4-	e4

br	Z1a	-	B2	ws	Z1b	-	B4
rs	Z2a	-	B8	sw	Z2b	-	B10
brge	Z3a	-	B14	br	Z3b	-	B16
ge	Z4a	-	B20	rs	Z4b	-	B22
gn	Z5a	-	B26	brge	Z5b	-	B28
rtsw	Z6a	-	d2	ge	Z6b	-	d4
blrt	Z7a	-	d8	gn	Z7b	-	d10
gr	Z8a	-	d14	rtsw	Z8b	-	d16
ws	Z9a	-	d20	blrt	Z9b	-	d22
sw	Z0a	-	d26	gr	Z0b	-	d28

wsgn	18	-	LA 6/2	gns	x8	-	LA 1/2
wsg	114	-	LA 7/2	gesw	x14	-	LA 2/2
brgn	120	-	LA 8/2	wsgn	x20	-	LA 3/2
brbl	126	-	LA 9/2	wsg	x26	-	LA 4/2
gnge	132	-	LA 0/2	brgn	x32	-	LA 5/2

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. O.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

72 542

				Freimaßtoleranzen	Maßstab	WA 3 - 10 Wartung Legeliste	
				Gez.			
b-a p. 3.6 AIF 425-4 <i>P. Schneider</i>				 STANDARD ELEKTRIK		3861-1371-1	
a 2.2.59 NIF 425 <i>G. Benz</i>							
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.		