

Zusammenstellung nützlicher Grundprogrammeingänge:Om - wählen

m	Wirkung
1	Leseprogrammeingänge s. Befehlsliste (m = 1,2,3,4,6,7)
522	1 Wort vom Lochstreifen lesen → a
1536	bei Bed.-Sch. = 0: Adressbücher löschen, U2o48→19, Zo+7
1427	Bu-Adressen löschen
1432	Zi-Adressen löschen
210	alle Bücher (bei Bed.-Sch. ≠ 0 nur Vormerk-) drucken. Nicht als Fo+210 verwendbar.
211	Zi-Bücher (bei Bed.-Schl. ≠ 0 nur Vormerk-) drucken. Nicht als Fo+211 verwendbar.
<hr/>	
991	<6>'·<a>' →a,6 Strichzahlmultiplikation
469	<6>' : <a>' →a,6;  r  →2 Strichzahldivision
419	-<a> →a,6 Negation Gleitkomma
454	<6> + <a> →a,6 Addition Gleitkomma
451	<6> - <a> →a,6 Subtraktion Gleitkomma
362	<6> · <a> →a,6 Multiplikation Gleitkomma
425	<6> : <a> →a,6 Division Gleitkomma
1790	sin <a> →a,6 Sinus
1629	cos <a> →a,6 Cosinus
1848	exp <a> →a,6 Exponentialfunktion
1631	ln <a> →a,6 Logarithmus naturalis
2000	Übernahme Kernspeicherarithmetik →166...250
<hr/>	
512	<a> Drucken; <a> >a,6
1000	Wagen-, Zeilensprung; <a> →a,6
800	Spaltensprung; <a> → a,6
<hr/>	
20	Programm- bzw. Summenkontrolle: o → a; 255' →13; Stop ZNAVo+o
Nützliche Zelleninhalte	
	<1788> = <2.(SIN)> = 1
	<1789> = <1.(SIN)> = π = 3,14159265