ZUSE Z 31

Anschluß des
ANelex-Schnelldruckers

Übe	erblick	Seite
	Der ANelex-Schnelldrucker	
	1.1 Einiges über Aufbau und Geschwindigkeit	1
	1.2 Druckzeichen des ANelex-Schnelldruckers	2
2.	Darstellung druckbereiter Informationen und deren Transfer in den Zeilenpuffer	
	2.1 Darstellung von alphanumerischen Zeichen in der ZUSE Z 31	3 3
	2.2 Transfer druckbereiter Informationen in den Druckpuffer	4
3.	Maskensteuerung	5
	3.1 Das Prinzip der Maskensteuerung	5, 6
	3.2 Aufbau und Ablage der Druckmaske	6
	3.2.1 Formatsteuerung, Aufbau des Formatwortes	6, 7
	3.2.2 Ablage von Zahlen in der Druckmaske	8
	3.2.3 Ablage von Text	8, 9
	3.2.4 Ablage von Druckanordnungen	9, 10
	3.2.5 Beispiele für Druckmasken	10, 11
	3.2.6 Transfer mit Maskensteuerung	11, 12
4.	Befehle für den ANelex-Schnelldrucker	
	4.1 Befehlsfolge für den Transfer	12
	4.2 Alarmabfragen	12, 13
	4.3 Lösch- und Druckbefehl	13
5.	Beispiel	13, 14, 15
6.	Übertragungszeit vom Kernspeicher in den Druckpuffer	15

Bad Hersfeld, den 3. 12. 1962 Wm/Th

1. Der ANelex-Schnelldrucker

1.1 Einiges über Aufbau und Geschwindigkeit

Der ANelex-Schnelldrucker wird in zwei Modellen geliefert, Modell 300 und Modell 1000.

Beide Drucker enthalten einen Magnetkernpuffer für eine Druckzeile. Ein kleines Bedienungsfeld bereitet den Drucker für den Druck vor. Dieses Bedienungsfeld enthält unter anderem einen Schalter zur Unterscheidung zwischen manueller Bedienung (extern) und Bedienung durch die Rechenanlage (intern). Der Drucker kann nur Informationen von der Rechenanlage aufnehmen, wenn dieser Schalter auf "intern" steht und die Stromversorgung des Druckers eingeschaltet ist. Der Druck wird durch einen Befehl der Rechenanlage eingeleitet. Nach dem Druck einer Zeile wird der Puffer automatisch gelöscht. Aufgrund dieser Löschung gibt der Drucker Freigabe an den Rechner. Die übertragenen Daten enthalten die Anzahl der für den Trans er vorgesehenen Druckzeichen. Falls mehr Zeichen übertragen werden als angegeben, sendet der Drucker ein Signal an den Rechner; er gibt ebenfalls an, ob ein Zeichen übertragen wurde, welches nicht abgedruckt werden kann. Beide Alarmfälle können per Programm abgefragt werden (und stoppen nicht die Rechenanlage). Nach dem Druck einer Zeile erfolgt außer der Löschung des Druckpuffers Zeilenvorschub entsprechend einer Angabe in den übertragenen Informationen. Während eines Zeilenvorschubs kann der Puffer bereits von neuem gefüllt werden. so daß sich die volle Druckgeschwindigkeit ausnutzen läßt.

Das Modell 300 druckt 5 Zeilen pro Sekunde, wobei eine Zeile 120 Zeichen (auf besonderen Wunsch bis zu 160 Zeichen) enthalten kann. Es können 49 verschiedene Symbole gedruckt werden. Bei voller Druckgeschwindigkeit stehen zum Füllen des Zeilenpuffers 50 msec. zur Verfügung.

Das Modell 1000 druckt 17 Zeilen pro Sekunde, wobei eine Zeile 120 Zeichen (auf besonderen Wunsch bis zu 160 Zeichen) enthalten kann. Eine Druckstelle kann 64 verschiedene Symbole abdrucken. Um mit voller Geschwindigkeit zu arbeiten, muß der Zeilenpuffer in 15 msec. gefüllt werden.

1.2 Druckzeichen des ANelex-Schnelldruckers

In der folgenden Liste werden die Druckzeichen aufgeführt mit dem Dezimal-Wert im ZUSE-Code (vgl. 2.1). Die hinter dem Dezimal-Wert angekreuzten Kombinationen können nur mit dem Modell 1000 (17-Zeilen-Drucker) gedruckt werden. Die übrigen Symbole sind beiden Modellen gemeinsam.

Druck-Zeichen	Dezimal-Wert (ZUSE-Code)	Druck-Zeichen	Dezimal-Wert (ZUSE-Code)		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3	A B C D E F G H	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69		
10 * * * DM	10 x 11 12 13 14 x 16 19 x 46 x 47 x	K D M N O P Q R S	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79		
% 	50 x 51 x 52 53 54 x 55 56 x 59 x	V W X Y	80 81 82 83 84 85		
	90 91 x 92 x 93 94		95 96 97 98 x 99 x		

2. Darstellung druckbereiter Informationen und deren Transfer in den Zeilenpuffer

2.1 Darstellung von alphanumerischen Zeichen in der ZUSE Z 31

Jede Speicherzelle des Kernspeichers in der ZUSE Z 31 nimmt ein Wort von 11 Dezimalstellen auf, wobei jede Dezimalstelle 4 bit-Stellen umfaßt. In der einzelnen Dezimalstelle, auch Tetrade genannt, können die Zahlen 0-9 stehen. Die Ziffern werden im 3-Exzeß-Code wie folgt dargestellt:

Ziffer	3-Exzeß-Code
Q	OOLL
	0L00
2	OLOL
3	OLLO
4	OLLL
5	L000
6	LOOL
7	roro
8	LOLL
9	ILOO

Zur Speicherung eines alphanumerischen Zeichens werden 2 Dezimalstellen, ein Tetradenpaar, benötigt. Die Darstellung der einzelnen Zeichen durch ein Tetradenpaar liefert den ZUSE-Code; 64
Kombinationen des ZUSE-Codes sind nach 1.2 für den Zeilendrucker
ausgewählt. Insgesamt lassen sich 5 alphanumerische Zeichen in
einem ZUSE Z 31-Wort unterbringen. Die unteren 10 Dezimalstellen
werden mit den Zeichen belegt, die 11-te Dezimalstelle dient
zur Kennzeichnung.


Beispiel: Die Kombination für A hat nach 1.2 den Dezimalwert 60 und ist im Rechner in 2 Dezimalstellen durch die 8 bit-Kombination

2.2 Transfer druckbereiter Informationen in den Druckpuffer

Es sei zunächst angenommen, daß die Information für den Zeilendrucker bereits in alphanumerischer Form vorliegt. Beim Transfer eines Wortes der ZUSE Z 31 in den Druckpuffer werden nur die
unteren 10 Dezimalstellen (= 5 Druckzeichen) übernommen. Um für
120 Druckstellen Zeichen zu liefern, sind demnach 24 Worte zu
übertragen.

Vor der Übertragung der Druckzeichen wird ein sogenanntes Formatwort zum Drucker transportiert, welches die Anzahl der folgenden Druckzeichen angibt und den Zeilenvorschub nach dem Druck der Zeile steuert.

Die Übertragung eines Wortes beginnt mit den unteren Dezimalstellen. Nach der Übertragung steht in der obersten Druckstelle (am Zeilenanfang) das zuletzt übertragene Tetradenpaar; in der zweiten Druckstelle das zweite Tetradenpaar des Wortes von oben. In der folgenden Skizze werden die Dezimalstellen numeriert, die unterste Dezimalstelle ist mit D₁, die zweitunterste mit D₂ und die oberste Dezimalstelle mit D₁₀ bezeichnet.



Der Transfer von mehreren Worten in den Zellen n, n+1, usw. beginnt mit dem Wort in der Zelle n; danach wird der Inhalt der Zelle n+1 übertragen. Am Zeilenanfang steht immer das oberste Tetradenpaar (D₁₀, D₉) des zuletzt übertragenen Wortes. Nach der Übertragung von 24 Worten steht bei einem Zeilendrucker mit 120 Druckstellen in der Druckstelle am Zeilenende das unterste Tetradenpaar des zuerst übertragenen Wortes. Werden durch den Transfer weniger Zeichen übertragen, als der Zeilendrucker abdruckt, so wird der Zeilenrest rechts automatisch mit BLANKS aufgefüllt.

3. Haskensteuerung

Bei der Beschreibung des Transfers wurde bisher vorausgesetzt, daß die Informationen druckgerecht, d.h. daß die Zeichen alphanumerisch in der ZUSE Z 31 gespeichert sind. Text ist bereits in dieser Form abgelegt; Zahlen müssen jedoch erst umgewandelt werden. Ein Wort nimmt 10-stellige Dezimalsahlen auf; jede Ziffer der Zahl belegt eine Tetrade. Die 11-te Dezimalstelle dient zur Kennzeichnung einer positiven oder negativen Zahl. Negative Zahlen sind im Zehner-Komplement gespeichert; so ist z.B. -18 dargestellt 19999999982. Außerdem müssen bei der Ausgabe von Zahlen bestimmte Druckanordnungen möglich sein.

Folgende Forderungen müssen bei der Zahlenausgabe erfüllt werden können:

- a) Die Zahl wird mit ihrem Absolutwert ausgegeben (keine Komplementdarstellung); das Vorzeichen wird angefügt.
- b) Die unwesentlichen Nullen einer Zahl werden nicht als Ziffern ausgegeben (statt dessen ist Zwischenraum abzudrucken).
- c) Zwischen die Ziffern einer Zahl werden zur Untergleiderung Symbole gesetzt (Punkt, Komma, Zwischenraum).
- d) Auf eine Zahl können verschiedene Symbole folgen, bzw. vor der Zahl wird eine Anzahl Zeichen gedruckt (Zwischenraum, DM. Nr., Saldo).

Das Umwandeln nach den angedeuteten Gesichtspunkten erfolgt durch eine Verdrahtung, die sogenannte Maskensteuerung, welche durch Informationen im Kernspeicher gesteuert wird.

3.1 Das Prinzip der Maskensteuerung

In aufeinanderfolgenden Kernspeicher-Zellen, in der sogenannten Druckmaske stehen die Informationen für die Ausgabe und Angaben für die Umwandlung von Zahlen, falls Zahlen gedruckt werden sollen. Die Zellen werden durch einen Befehl nacheinander abgerufen und ausgewertet. Die Auswertung erfolgt für Tetradenpaare. Ein Textwort wird sofort zum Druckpuffer übertragen, wie unter 2.2 beschrieben wurde.

Zahlen müssen in einer besonderen Form abgelegt werden (vgl.3.2.2) und gelangen zunächst in das zweite Rechenregister (Y-Register). Auf Zahlen folgen Worte, deren Tetradenpaare eine Umwandlungs-vorschrift (Druckanordnung) für die übernommene Zahl angeben. Für die Steuerung der Zahlenausgabe werden Tetradenpaare des ZUSE-Codes benutzt, welche nicht in den 64 Kombinationen für den Zeilendrucker enthalten sind. Die 11. Dezimalstelle eines Wortes, die nicht auf den Druckpuffer übertragen wird, gibt an, ob eine Zahl oder ob Text bzw. ob eine Druckanordnung in den folgenden Zellen enthalten ist. Durch den Inhalt des ersten Rechenregisters (X-Register) wird angegeben, wieviel Zellen die Druckmaske belegt.

3.2 Aufbau und Ablage der Druckmaske

Die Druckmaske ist in einem Hunderter-Block des Kernspeichers abzulegen. In der ersten Zelle der Druckmaske steht das Formatwort. In den folgenden Zellen können Texte, Zahlen und Druckanordnungen abgelegt sein.

Mit dem Formatwort wird angegeben, wieviel Zeilen das Formular nach dem Druck der Zeile vorzuschieben ist, (Formatsteuerung) wieviel Druckzeichen beim Transfer übertragen werden und ob auf dem Formatwort ein Text oder eine Zahl folgt.

3.2.1 Formatsteuerung, Aufbau des Formatwortes

Die Formatsteuerung des ANelex-Druckers benutzt einen zyklischen 8-Kanal-Lochstreifen. Jeder dieser 8 Kanäle kann Steuerlöcher enthalten. Durch die unteren beiden Dezimalstellen des Formatwortes kann jeder Kanal angewählt und damit der Schnellvorschub eingeschaltet werden. Der Vorschub erfolgt solange, bis ein Loch im angewählten Kanal des Format-Lochstreifens erscheint. Außerdem können weitere Arten des Vorschubs ohne Ansprache des Format-Lochstreifens durch die beiden Dezimalen gesteuert werden.

Insgesamt können 11 Formatbefehle gegeben werden:

- 00 Unterdrücke den Zeilenvorschub
- 01 Springe um eine Zeile weiter
- 02 Springe um zwei Zeilen weiter
- 03 Schiebe vor bis zum ersten Loch auf Kanal 1
- 04 Schiebe vor bis zum ersten Loch auf Kanal 2
- 05 Schiebe vor bis zum ersten Loch auf Kanal 3
- 06 Schiebe vor bis zum ersten Loch auf Kanal 4
- 07 Schiebe vor bis zum ersten Loch auf Kanal 5
- 08 Schiebe vor bis zum ersten Loch auf Kanal 6
- 09 Schiebe vor bis zum ersten Loch auf Kanal 7
- 10 Schiebe vor bis zum ersten Loch auf Kanal 8

In der dritten, vierten und fünften Dezimalstelle ist die Anzahl der Druckzeichen für den Transfer anzugeben. Die Kennzeichenstelle (11-te Dezimalstelle) gibt an, ob eine Zahl oder Text folgt.

D₁₁ = 9 Es folgt eine Zahl D₁₁ + 9 Es folgt Text

Die Dezimalstellen D₆ bis D₁₀ sind mit dezimalen Nullen zu belegen.

Aufbau des Formatwortes:



Beispiel: 90000012002 bedeutet:

120 Druckstellen werden belegt; nach dem Druck der Zeile erfolgt zweimal Zeilenvorschub; in der folgenden Zelle steht eine Zahl.

3.2.2 Ablage von Zahlen in der Druckmaske

Für die Maskenausgabe müssen die Zahlen mit ihrem Absolutwert in den unteren 10 Dezimalstellen (D₁₀-D₁) dargestellt werden, mit der 11ten Dezimale ist das Vorzeichen anzugeben. Bei negativen Zahlen ist keine Komplementdarstellung erlaubt!

Soll eine Zahl (negativ oder positiv) aus dem X-Register in ausgabegerechter Form nach der Speicherzelle n der Druckmaske transportiert werden, so läßt sich dies durch die Befehlsfolge erreichen:


T6 (NE)TM6 TQYn

Weiß der Programmierer, daß die Zahl negativ ist, genügt:

TM6 TQYn

Bei positiver Zahl erfolgt der Transport normal durch den Befehl
Tn

Aufbau des Zahlenwortes:



9 △ negative Zahl 0 △ positive Zahl

Beispiel: -253 ist abgelegt als 90000000253

3.2.3 Ablage von Text

Text ist unter der Berücksichtigung zu speichern, daß das zuerst übertragene Textwort die untersten der für den Text vorgesehenen Druckstellen belegt. Die einzelnen Textzeichen sind bereits im ZUSE-Code dargestellt. Abweichend von der normalen Textdarstellung ist lediglich die Information in $D_{\uparrow\uparrow}$. Das letzte Textwort vor einer Zahl muß in $D_{\uparrow\uparrow}$ mit 9 gekennzeichnet sein.

Aufbau des Textwortes:



9 bedeutet: Es folgt eine Zahl

9 " : Es folgt weiterer Text

Bei der Eingabe wird gewöhnlich Text in aufeinanderfolgenden Zellen aufsteigender Ordnung abgelegt. In der Druckmaske muß solcher Text umgekehrt gespeichert sein.

3.2.4 Ablage von Druckanordnungen

Zur Steuerung der Druckanordnung werden einige Kombinationen (Steuer-Zeichen) des ZUSE-Codes verwendet, welche nicht im Zeichen-Satz des ANelex-Druckers enthalten sind.

Mit Hilfe der Steuerzeichen wird eine ins Y-Register gebrachte Zahl ausgewertet. Bei der Übernahme einer Zahl ins Y-Register, gesteuert durch D₁₁ = 9 in der Zelle vor der Zahl, wird nur der Absolutwert ins Register gebracht; die Kennzeichenzelle wird im Register auf Null gesetzt. Das Vorzeichen, welches in D₁₁ der Speicherzelle steht, wird gesondert im Rechenwerk aufbewahrt.

Steuerzeichen für die Druckanordnung und deren Funktion bei der Übertragung auf den Druckpuffer

Dezimal-Wert im ZUSE-Code	Steuer-Funktion
20	Zahl unbedingt O <y1> -> ANelex-Puffer <y2 dezimale="" eine="" einmal="" gelangt.<="" nach="" o="" rechts="" td="" verschoben,="" wird="" wobei="" y12=""></y2></y1>
21	Zahl bedingt \(\frac{\f
43	Vorzeichen Positive Zahl übernommen: 55 (BLANK) Puffer Negative Zahl übernommen:
30 - 39	13(-Zeichen) -> Puffer Trennzeichen bedingt Falls <y> = 0 : 55 (BLANK) -> Puffer Falls <y> \dagger 0 : 10-19 -> Puffer d.h. die "3" der oberen Dezimale wird durch "1" ersetzt.</y></y>

3.2.5 Beispiele für Druckmasken

a) Es wird nur Text gedruckt

Zelle n Formatwort mit D₁₁ † 9 n+1 Text mit D₁₁ † 9 b) Es werden Texte und Zahlen gedruckt; in den untersten Druckstellen soll Text erscheinen

c) Es werden Texte und Zahlen gedruckt, in den untersten Druckstellen soll die Zahl erscheinen.

Zelle n Formatwort mit D₁₁ = 9

n+1 Zahl

Druckanordnung für die vorstehende Zahl

3.2.6 Transfer mit Maskensteuerung

Der Transfer wird durch einen VB-Befehl eingeleitet; der folgende wiederholte Bring-Befehl (vgl. 4.) überträgt zunächst das Formatwort zum Drucker. Mit D₁₁ der aufgerufenen Worte wird angegeben, oh eine Zahl übernommen werden soll oder nicht. Solange Text vorliegt, werden jeweils in einer Wortzeit 5 Druckzeichen unverändert aus der Druckmaske zum Druckpuffer übertragen. Ein mit 9 gekennzeichnetes Wort stoppt diese Art des Transfers; in der folgenden Wortzeit wird die Zahl aus der folgenden Zelle nach Y gebracht. Anschließend an die Übernahme der Zahl erfolgt mit Hilfe der Druckanordnung in den folgenden Zellen deren Auswertung und die Übertragung der daraus entstandenen Kombinationen zum Druckpuffer. Auf eine Zahl wird eine ganze Anzahl von Worten (Druckanordnung) angewendet.

Falls die Druckanordnung Kombinationen aus dem Zeichensatz für den ANelex-Drucker enthält, werden diese Kombinationen unverändert an den Druckpuffer abgegeben. Mit der Übernahme einer jeden Zelle der Druckmaske wird die im X-Register stehende Anzahl vermindert. Sobald der Inhalt des X-Registers negativ geworden ist, wird der Transfer beendet.

4. Befehle für den ANelex-Schnelldrucker

4.1 Befehlsfolge für den Transfer

	Befehl	Erklärung	
(BC n-1	Anzahl der Worte in der Druckmaske = n Zahl: n-1> X-Register	
	VB 0000	, Vorbefehl für den ANelex-Drucker	
(WPO) BYZX	p29 p = Hunderter Adresse des Schnellspeiche:	To ease
	302	8067 Ruder Druckmaske (Formatwort) abgelegt.	
		29 Durch den Befehl (WPO) BYZXp29 wird der Transfer ausgeführt.	
	E	두 이 지수는 없는 지하는 사람이 가게 하면 말을 하셨다. 이 이번 모양의 학생의	

4.2 Alarmabfragen

Der Drucker meldet Alarm, wenn die Angabe der Druckzeichen im Formatwort nicht übereinstimmt mit der tatsächlich übertragenen Anzahl (Zeichenzahlalarm) oder wenn ein Zeichen übertragen wurde, welches nicht im Zeichen-Satz des Druckers enthalten ist (Gültigkeitsalarm). Bevor die Zeile gedruckt wird, kann der Programmierer diese Alarmfälle abfragen.

Test auf Zeichenzahlalarm

Bef	ehl		en a college colores	Wirkung	
 P	0			Falls Alarm vorliegt, wird der Befehl	
				in Programmspeicherzelle o ausgeführt.	
				Anderenfalls wird der Befehl Po über-	
				gangen.	

Test auf Gültigkeitsalarm

Befehl	Wirkung			
P 1	Falls Alarm	vorliegt,	wird de	er
	Befehl in Pausgeführt;	anderenfal		
	Befehl Py ü	bergangen.		

4.3. Lösch- und Druckbefehl

Wenn vom Drucker Alarm gemeldet wird, kann entweder trotzdem gedruckt werden, oder es wird durch einen Löschbefehl der Druck-puffer gelöscht, um ihn neu zu füllen und wiederum auf Alarm abzufragen.

Der Löschbefehl lautet: TM 29 Der Druckbefehl lautet: T 29

5. Beispiel

Auf dem Formular sollen in der ersten Spalte maximal 4stellige ganze Zahlen ausgedruckt werden mit angefügtem Vorzeichen; die unterste Stelle der Zahl soll auf jeden Fall gedruckt werden. Zwischen erster und zweiter Spalte sollen 2 Zwischenräume stehen. Die Zahl in der zweiten Spalte hat maximal 8 Ziffern; die untersten zwei Ziffern sind Stellen nach dem Komma; die Stellen vor dem Komma sollen zu je 3 Ziffern ausgegeben werden, wobei die einzelnen Ber-Gruppen durch Punkt zu trennen sind; das Vorzeichen ist anzufügen. Eine Stelle vor dem Komma und zwei Stellen nach dem Komma sind unbedingt zu drucken. Die dritte Spalte ist von der zweiten durch zwei Zwischenräume getrennt und enthält Text mit 15 Symbolen. Nach dem Druck der drei Spalten soll ein Zeilenvorschub erfolgen. Die Druckmaske sei in den Zellen 1200, 1201 usw. abgelegt.

Druckmaske

-

Zelle	Inhalt
1200	0 00 00 00 35 01
1201	5 5 Textstellen
2	5 5 Textstellen
3	. 9 5 Textstellen
4	max. 8-stellige Zahl
5	0 20 20 43 55 55
6	0 31 21 21 20 16
7	9 55 55 21 21 21
8	max. 4-stellige Zahl
9	0 21 21 21 20 43

Befehlsfolge

BC 9 VB 0000 (WPO)BYZX 1229 Po P1 T29

In die Druckmaske des Beispiels sollen für Text und Zahlen für 2 Spalten verschiedene Werte eingesetzt werden.

Für die erste Zeile sei (bl 1 BLANK)

<1201> 5 T Z bl bl bl
<1202> 5 S U M S A
<1203> 9 J A L R E
<1204> 0 0050 87 35 25
<1208> 0 0000 00 00 47

Pur die zweite Zeile sei

<1201> 5 E L bl bl bl <1202> 5 S M I T T <1203> 9 L E B E N <1204> 9 0000 07 50 00 <1208> 0 0000 00 47 50 Es erscheint auf dem Formular des Druckers:

47 508.735.25 JAHRESUMSATZ 4750 750.00- LEBENSMITTEL

6. Übertragungszeit vom Kernspeicher in den Druckpuffer

Für n Druckstellen werden n Tetradenpaare übertragen, d.h. n:5 Worte; hinzu kommt die Übernahme der Zahlen ins Y-Register und die Übertragung des Formatwortes.

Zeit für die Übertragung = n:5 + z+1 Wortzeiten.

 $= (n:5 + z+1) \times 0.42 \text{ msec}$

n = Anzahl der Druckzeichen

z = Anzahl der Zahlen

Bei 120 Druckstellen und 10 Zahlen pro Zeile ergibt sich als Transferzeit:

(24+11) x 0,42 msec. 215 msec.